

# スクールバス状況表

学校名	兵庫県立あわじ特別支援学校
-----	---------------

コース名	メーカー名 型式	登録番号	年式	排気量	R6.1.22時点の 走行距離	基準外運行の状況等	R6年度整備を要する 事項及びその他備考	備 考
東浦	三菱 TPG-BE640G	神戸200 さ4031	25	2,990	(km) 172,657	燃費 <b>8.8</b> km/l <b>2.3</b> 時間/1回平均 基準外運行年間見込： <b>4</b> 日 <b>58.3</b> km/1回平均 整備状況： _____		
五色	三菱 TPG-BE640G	神戸800 そ4873	28	2,990	157,111	燃費 <b>7.5</b> km/l <b>2.2</b> 時間/1回平均 基準外運行年間見込： <b>7</b> 日 <b>47.7</b> km/1回平均 整備状況： _____	リフトメンテナンス	
西浦	三菱 TPG-BE640G	神戸800 そ7415	29	2,990	145,107	燃費 <b>9.1</b> km/l <b>2.4</b> 時間/1回平均 基準外運行年間見込： <b>11</b> 日 <b>36.6</b> km/1回平均 整備状況： _____	リフトメンテナンス	
志筑	ニッサン ABG-DHW41	神戸200 さ2062	22	4,470	98,466	燃費 <b>2.2</b> km/l <b>2.2</b> 時間/1回平均 基準外運行年間見込： <b>0</b> 日 <b>0.0</b> km/1回平均 整備状況： 右フロントスモール球ソケット修理 (7.14)		
南あわじ	三菱 2RG-BE740G	神戸200 さ4644	5	2,990	1,744	燃費 <b>9.3</b> km/l <b>2.0</b> 時間/1回平均 基準外運行年間見込： <b>4</b> 日 <b>27.3</b> km/1回平均 整備状況： _____		
西淡	三菱 2RG-BE740G	神戸200 さ4325	3	2,990	44,461	燃費 <b>9.3</b> km/l <b>2.0</b> 時間/1回平均 基準外運行年間見込： <b>9</b> 日 <b>38.1</b> km/1回平均 整備状況： _____	タイヤ交換2本	
						燃費 _____ km/l      _____ 時間/1回平均 基準外運行年間見込：_____ 日      _____ km/1回平均 整備状況： _____		
						燃費 _____ km/l      _____ 時間/1回平均 基準外運行年間見込：_____ 日      _____ km/1回平均 整備状況： _____		
						燃費 _____ km/l      _____ 時間/1回平均 基準外運行年間見込：_____ 日      _____ km/1回平均 整備状況： _____		