

スクールバス状況調査表

学校名	兵庫県立川西カリヨンの丘特別支援学校
-----	--------------------

コース名	メーカー名 型式	登録番号	年式	排気量 (cc)	R6.1.22時点の 走行距離 (km)	基準外運行の状況等	R6年度整備を要する 事項及びその他備考
1系統	いすゞ 2KG-LR290J4	姫路200 は664	3	5,190	33,833	燃費 3.9 km/ℓ 3.0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 4 日 62.1 km/1回平均 整備状況: エンジンオイル、オイル・フィルタ交換、燃料エレメント交換、ハブシールキット、フェーエルエレメント、エンジンオイル (DH-2)、オイルエレメント、ブローバイフィルターキット、アドブルーフィルターキット、ワイパーゴム	オイルエレメント交換 燃料エレメント交換 ノーマルタイヤ⇄スタッドレスタイヤの交換 スタッドレスタイヤ及びホイールを購入(受託者購入)
2系統	いすゞ SDG-RR7JJJ	神戸200 は906	24	6,400	107,438	燃費 3.1 km/ℓ 2.5 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 5 日 42.4 km/1回平均 整備状況:	アドブルー補充 R6年度中に新車導入予定(納期未定) ノーマルタイヤ⇄スタッドレスタイヤの交換 スタッドレスタイヤ及びホイールを購入(受託者購入)
3系統	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	神戸200は 1637	3	5,120	18,286	燃費 3.4 km/ℓ 4.0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 6 日 71.5 km/1回平均 整備状況: 12/28リコール対応 点検整備完了	ノーマルタイヤ⇄スタッドレスタイヤの交換 スタッドレスタイヤ及びホイールを購入(受託者購入)
4系統	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	姫路200 は 566	30	5,120	121,028	燃費 4.9 km/ℓ 4.0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 1 日 37.8 km/1回平均 整備状況: エンジンオイル交換 (R5.9)	ノーマルタイヤ⇄スタッドレスタイヤの交換 スタッドレスタイヤ購入不要 スタッドレスタイヤ用のホイールを購入(受託者購入)