

R8スクールバス状況調査表

| | |
|-----|----------------|
| 学校名 | 県立かこがわ清流特別支援学校 |
|-----|----------------|

| コース名 | メーカー名 型式 | 登録番号 | 年式 | 排気量 (cc) | R8.1.6時点の 走行距離 (km) | 基準外運行の状況等 | R8年度整備を要する 事項及びその他備考 | 左記に要する経費 |
|------|------------------|----------------|-----|-------------|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1系統 | 三菱 2RG-BE740G | 神戸200 さ4627 | R5 | 2,990 | 19,323 | 燃費 4.9 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込 : 13 日 21.0 km/1回平均 整備状況 : クーラント液補充 (R7.08) エンジンオイル、オイルフィルター、PCVフィルター、燃料フィルター、ワイバーコーム交換 (R7.10) | フロントタイヤ2本を 購入し交換必要 (受託者購入) | タイヤ購入 @31,000×2=62,000円 |
| 2系統 | 三菱 2RG-BE740G | 神戸200 さ4832 | R6 | 2,990 | 6,284 | 燃費 4.7 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込 : 13 日 21.0 km/1回平均 整備状況 : 特になし | | |
| 3系統 | 三菱 TPG-BE640G | 神戸800 そ4045 | H27 | 2,990 | 190,018 | 燃費 5.3 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込 : 0 日 km/1回平均 整備状況 : 通常整備点検メンテナンス | 3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品は受託者が負担する。 | |
| | | | | | | 燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込 : 日 km/1回平均 整備状況 : | | |
| | | | | | | 燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込 : 日 km/1回平均 整備状況 : | | |
| | | | | | | 燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込 : 日 km/1回平均 整備状況 : | | |
| | | | | | | 燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込 : 日 km/1回平均 整備状況 : | | |
| | | | | | | 燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込 : 日 km/1回平均 整備状況 : | | |