

R8スクールバス状況調査表

学校名	県立かこがわ清流特別支援学校
-----	----------------

コース名	メーカー名 型式	登録番号	年式	排気量 (cc)	R8.1.6時点の 走行距離 (km)	基準外運行の状況等	R8年度整備を要する 事項及びその他備考
1 系統	三菱 2RG-BE740G	神戸200 さ4627	R5	2,990	19,323	燃費 4.9 km/ℓ 2.0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 13 日 21.0 km/1回平均 整備状況: クーラント液補充 (R7.08) エンジンオイル、オイルフィルター、PCVフィルター、燃料フィルター、ワイパーゴム交換 (R7.10)	フロントタイヤ2本を 購入し交換必要 (受託者購入)
2 系統	三菱 2RG-BE740G	神戸200 さ4832	R6	2,990	6,284	燃費 4.7 km/ℓ 2.0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 13 日 21.0 km/1回平均 整備状況: 特になし	
3 系統	三菱 TPG-BE640G	神戸800 そ4045	H27	2,990	190,018	燃費 5.3 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 0 日 km/1回平均 整備状況: 通常整備点検メンテナンス	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品は受託者が負担する。
						燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 整備状況:	
						燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 整備状況:	
						燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 整備状況:	
						燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 整備状況:	