

R8スクールバス状況調査表

学 校 名	兵庫県立出石特別支援学校みかた校
-------	------------------

コース名	メーカー名 型式	登録番号	年式	排気量	R8.1.6時点の 走行距離	基準外運行の状況等	R8年度整備を要する 事項及びその他備考
香住・村岡	三菱 TPG-BE640G	姫路800す7173	H30	(cc) 2,990	(km) 165,688	燃費 9.0 km/ℓ 3.5 時間/1回平均 基準外運行年間見込： 4 日 58.2 km/1回平均 整備状況： エンジンオイル交換、タイヤ交換、	ノーマルタイヤ4本購入（受託者購入） スタッドレスタイヤ2本購入（受託者購入） ヒーターバーナー点検 PCVバルブ交換
新温泉・小代	三菱 2RG-BE740G	姫路200さ2364	R3	2,990	48,526	燃費 8.1 km/ℓ 4.1 時間/1回平均 基準外運行年間見込： 3 日 37.3 km/1回平均 整備状況： エンジンオイル交換、タイヤ交換	スタッドレスタイヤ6本購入（受託者購入） ヒーターバーナー点検 PCVバルブ交換 インジェクションクリーナー
浜坂	三菱 2RG-BE740G	姫路200さ2075	R3	2,990	87,383	燃費 8.5 km/ℓ 3.5 時間/1回平均 基準外運行年間見込： 6 日 72.8 km/1回平均 整備状況： エンジンオイル交換、タイヤ交換 プレヒーター修理	ヒーターバーナー点検 PCVバルブ交換 インジェクションクリーナー
						燃費 km/ℓ 時間/1回平均 基準外運行年間見込： 日 km/1回平均 整備状況： 	